

Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil

Município de Umuarama - PR

O presente Plano de Contingência Municipal estabelece diretrizes para ações de resposta a desastres envolvendo **Deslizamentos**, **Alagamentos**, **Inundações**, **Enxurradas**, **Granizos**, **Vendavais** e **Tempestades**.

Versão 56, atualizado em 28/05/2025

Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil Município de Umuarama - PR

Sumário

1. Introdução	3
1.1. Documento de Aprovação	3
1.2. Página de Assinaturas	4
1.3. Instruções para o uso do plano	9
1.4. Instruções para a manutenção do plano	10
2. Finalidade	10
2.1. Pressupostos do Planejamento	10
3. Caracterização do Cenário	11
3.1. Áreas de Alagamento	12
3.2. Áreas de Deslizamento	39
3.3. Áreas de Inundação	44
4. Cadastro de Abrigos	51
4.1. Quando ativar o abrigo	51
5. Cadastro de Recursos	57
6. Ativação do Plano	63
6.1. Autoridade de Ativação	63
6.2. Critérios para Ativação	63
6.3. Procedimentos para Ativação	64
7. Desmobilização do Plano	65
7.1. Critérios para a desmobilização	65
7.2. Autoridade para desmobilização	65
7.3. Procedimentos para desmobilização	65
8. Ações Operacionais	66
8.1. Monitoramento	66
8.2. Prioridades na gestão da ocorrência	67
9. Ações de Resposta	68
10. Instalação do sistema de comando de incidentes	69
10.1. Organograma do SCI	71
11. Atribuições Gerais	72

1. INTRODUÇÃO

1.1. Documento de Aprovação

O plano de Contingencia de Proteção e Defesa Civil - PLANCON para **deslizamentos**, **alagamentos**, **inundações**, **granizo**, **vendavais** e **tempestades** no município de **Umuarama** - **PR** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na resposta a emergências e desastres relacionados a estes eventos naturais.

O presente Plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil de **Umuarama - PR** identificados na página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de acordo com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

28/05/2025 Página 3 de 72

1.2. Página de Assinaturas

Nome	Instituição	Assinatura
02 - TENENTE CORONEL CLAUDIO ROBERTO LONGO	POLICIA MILITAR DO PARANÁ	
05 - MAJOR VALDECIR GONÇALVES CAPELLI	SECRETARIO DE SEGURANÇA TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	
07 - VIVIANE HERRERA UFEMEA	12º REGIONAL DE SAÚDE DE UMUARAMA	
08 - GABRIEL DOS SANTOS MENEZES	POLICIA CIVIL DO PARANÁ- 7º SDP DE UMUARAMA	
09 - ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS	CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE UMUARAMA	
10 - PAULO ROBERTO ROBLES ESTEBON	MINISTERIO PUBLICO DO PARANA	
ALEXANDRE FAKER RIBEIRO	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	
ANDRÉ BIANCARDINI FRANÇA	BINCARDINI ENGENHARIA	
ANDRE VINICIUS MELATTI	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	
ANTONIO CARLOS FAVARO	GABINETE DA GESTÃO INTEGRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA	PREFEITO DE UMUARAMA	
APOSTOLO FABIO CAMPOS DA SILVA	COMUNIDADE BATISTA SHALOM DE UMUARAMA - PR CONSELHO DE PASTORES	
BENEDITO MORENO DOS SANTOS	ACESF - ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE UMUARAMA-PR	
CAPITÃO BOMBEIRO MILITAR - DIEFERSON SILVA	6º SGBI - UMUARAMA - PR	
CARINA PREVIATO PEREIRA DE OLIVEIRA	CONSELHO DA MULHER EMPRESARIA E EXECUTIVA DA ACIU	
CARLA FRASQUETTE	ACIU - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRICOLA DE UMUARAMA	
CARLILI APARECIDO DE SOUZA	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	
CARLOS EDUARDO CARLET GREGORY	LOJA MAÇONICA DIVINO MESTRE	

28/05/2025 Página 4 de 72

Nome	Instituição	Assinatura
CARLOS SIMÕES GARRIDO JUNIOR	DIVISÃO DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	
Cezar Perdoncini	Major 6 SGBI Corpo de Bombeiros	
CEZAR PERDONCINI	POLICIA MILITAR DO PARANÁ	
CLAUDECIR LUIZ DE OLIVEIRA	DIVISÃO DE CONTABILIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	
CLAUDEMIR ALVES VASCONCELLOS	DEFESA CIVIL DE UMUARAMA - COMDEC	
CLEBER BOMFIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - UMUARAMA - PR	
CLEMENTE GALVÃO DE ALMEIDA	DEFESA CIVIL DE UMUARAMA - COMDEC	
DR. ANTONIO ANGELO COLOMBO	LOJA MAÇÔNICA LUZ CIÊNCIA	
EDILSON MASSAO MIAQUI	POLICIA CIENTIFICA	
EDIVALDO CERANTO JUNIOR	SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E INOVAÇÃO	
EDUARDO PEREIRA LESSE	SEEGURANÇA DO TRABALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	
ENIVALDO RIBEIRO	DEFESA CIVIL DE UMUARAMA - COMPDEC	
FABRICIO MITSUYOCHI ITO	DEFESA CIVIL DE UMUARAMA - COMPDEC	
GENTIL SOARES DE LIMA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - UMUARAMA - PR	
GERALDO DE ASSIS PORTELLA JR.	AEROPORTO MUNICIPAL ORLANDO DE CARVALHO	
GERALDO REMOR PIKLER	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SAUDE , PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	
GIDEON INÁCIO RODRIGUES FERREIRA	ROTARY CLUB DE UMUARAMA- PR	
HELIO DA SILVA JR.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - UMUARAMA - PR	
INSPETORA SONIANGELA IMAI ROSSI	GUARDA MUNICIPAL DE UMUARAMA	

28/05/2025 Página 5 de 72

Nome	Instituição	Assinatura
INSPETOR LINDOVA SIMÃO DA ROCHA	GUARDA MUNICIPAL DE UMUARAMA -PR	
INSPETOR MARCOS ANTONIO PEIXE	GUARDA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PR	
ISMAEL VASQUES	SANEPAR	
JANAINA PAZINATO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UMUARAMA - PR	
JANDUIR TEIXEIRA DE SOUZA	GUARDA MUNICIPAL DE UMUARAMA	
JEFERSON RODRIGUES ONCKEN DA SILVEIRA	DIVISAO DE PROJETOS TECNICOS	
JOÃO LUIZ BORTOLATO	COMITE DE COMBATE A DENGUE DO MUNICIPIO DE UMUARAMA-PR	
JOSÉ ORLANDO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - UMURAMA PR	
LETICIA PASIAN LONARDONI	COLEGIO ESTADUAL PÉDRO II	
LINCOLN KOTSUKA DA SILVA	LOJA MAÇONICA DIVINO MESTRE	
LISBETH PITITTO SCANAVACA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UMUARAMA - PR	
LUCIMARA PANISSA FABISHEO	APROMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROMOÇÃO PROFISSIONAL	
LUIZA KAORI ITO ONADA	SESC UMUARAMA - PR	
LUIZ ANTONIO CAVIQUIOLI	CAMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA	
LUIZ BATISTA DE FRANÇA	NOROSPAR	
LUIZ RUARO NETO	IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA	
MARIA LUÍSA VICENTE RIBEIRO BERTOCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
MARISTELA RIBEIRO DE AZEVEDO	DIRETORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE UMUARAMA	
MAURIZA GONÇALVES LIMA MENEGASSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

28/05/2025 Página 6 de 72

Nome	Instituição	Assinatura
MILTON GAIARI	SOCIEDADE RURAL DE UMUARAMA - PR	
MILTON HIDEO SUZUKI	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE UMUARAMA	
NELSON BIGESCHI JUNIOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
PADRE AYRES MICHEL MELCHIOTTI	IGREJA CATÓLICA DE UMUARAMA - PARANÁ	
PASTOR FABIANO CAMPANHAN DE SOUZA	COMUNIDADE CRISTÃ DE UMUARAMA	
PATRICIA PRECHLAK DE SOUZA	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA -PR	
PETERSON MAZZETO	LOJA MAÇONICA AUGUSTA ESTRELA 27 DE UMUARAMA-PR	
RAFAELA HASEGAWA MISSE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA - PR	
REGINALDO APARECIDO LOPES	DIRETORIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE UMUARAMA	
REINALDO HIGASHI YOSHII	INSTITUTO YOSHII - UNIDADE MÉDICA	
RENATO CAOBIANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - UMUARAMA - PR	
ROBERTO SUSSUMU NAKAGAWA	ACEU - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE UMUARAMA	
RODRIGO FERNANDES PEREIRA	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UMUARAMA	
SIMONE QUEIROZ	POLICIA CIENTIFICA	
SIMONY RODRIGUES BERNADELLI ROSA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UMUARAMA - PR	
SUBTENENTE WENDEL RODRIGUES DA SILVA	TIRO DE GUERRA 05-012	
TATIANE BARROS NUNES	COLEGIO ESTADUAL PÉDRO II	
THAIS MARIANE DOS SANTOS	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	
THIAGO GOULART GARCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UMUARAMA - PR	

28/05/2025 Página 7 de 72

Nome	Instituição	Assinatura
THIAGO WESLLEY GONÇALVES	COPEL - COMPANHIA PARANANESE DE ENERGIA	
VALDINEI ROBERTO RISSATO	DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL DE UMUARAMA - UMUARAMA - PR	
VALÉIRO SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
VALERIA BONONI GONÇAVES DE SOUZA	SAMU - NOROESTE	
VANIO CESAR PRESSINATTI	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
WASHINGTON ROGERIO DE SOUZA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UMUARAMA - PR	
WESLEY EDUARDO CORDEIRO	COLEGIO ESTADUAL MONTEIRO LOBATO	
WILSON BATISTA DA SILVA	COLÉGIO ESTADUAL MONTEIRO LOBATO	

28/05/2025 Página 8 de 72

1.3. Instruções para uso do plano

O presente plano foi metodologicamente planejado para o uso prático facilitando a coleta e a busca de informações dentro do município, focando o atendimento a desastre. Para um uso mais operacional é interessante que o usuário deste plano faça a sua impressão colorida, pois cada uma das áreas abaixo é destacada com uma cor diferenciada no canto de cada página para um manuseio mais prático:

- Caracterização do Cenário (AZUL): Resultante da coleta de informações de áreas com recorrência de desastres ou locais com alta suscetibilidade a ocorrências, sendo pontuadas e caracterizadas de acordo com a sua infraestrutura, ocupação e população. Estas localidades cadastradas denominamos de "áreas de atenção";
- Cadastro de Abrigos (AMARELO): Através deste formulário busca-se não apenas somente identificar o local físico com a possibilidade para o abrigamento de pessoas vítimas de desastres, mas construir uma lógica na concepção que é a formação de um abrigo, identificando as funções básicas para um funcionamento harmonioso, bem como elencar os atores deste contexto;
- Cadastro de Recursos (VERDE): Nesta etapa do plano busca-se os principais recursos que usualmente são utilizados quando em um momento de desastre, referenciando-se seu quantitativo e contato para um acesso eficiente. Vale lembrar que o plano parte de ponto básico podendo o município de acordo com a sua especificidade agregar mais recursos que ache interessante não se prendendo somente aos itens aqui elencados;
- Ativação do Plano (VERMELHO): Através deste é que são direcionadas as funções que deverão ser exercidas para a organização de uma gestão do desastre, destacandose as pessoas com suas funcionalidades dentro do contexto do atendimento a ocorrência. Essas funções correspondem ao previsto no SCI (Sistema de Comando de Incidentes).

É importante saber:

- **O Coordenador Operacional** é a pessoa responsável por organizar as primeiras ações de atendimento no momento da ocorrência. Ele é a fonte ígnea para a gestão do desastre, deve ser uma pessoa com poder de articulação entre as secretarias municipais, que consiga prover através de contatos os meios necessários para o atendimento inicial ao desastre. Sua atuação se inicia com o comunicado do evento e se encerra com a formação do comando do SCI
- O Gabinete Gestor de Desastre (comando do SCI) é responsável pela operação como um todo. Cabe a ele desenvolver os protocolos e respostas geradas pelas demandadas provenientes do incidente. Para a concepção deste gabinete é interessante que as pessoas que irão fazer parte do mesmo contemplem as seguintes características:
- A) Pessoas que tenham responsabilidade pelas suas ações;
- B) Pessoas que tenham o controle e articulação de grande número de recursos;
- C) Pessoas que tenham grande representatividade no contexto do município;
- D) Pessoas que tenham responsabilidade legal para a questão;
- E) Pessoas com poder de decisão;

Dentro deste contexto sugerimos, no âmbito municipal, que a composição do gabinete seja formada pelos representantes das pastas de Obras, Saúde, Defesa Civil, Segurança Pública e Prefeito Municipal.

28/05/2025 Página 9 de 72

1.4. Instruções para a manutenção do plano

Para melhoria do Plano de Contingência, os órgãos envolvidos na sua elaboração deverão realizar simulados conjuntos no mínimo **duas** vezes ao ano, sob a coordenação do **Coordenador Operacional**, emitindo relatório ao final de cada exercício, destacando os pontos do Plano de Contingência que merecem alteração ou reformulação, as dificuldades encontradas na sua execução e as sugestões de aprimoramento dos procedimentos adotados. Com base nas informações contidas nestes relatórios, os participantes deverão se reunir para elaborar a revisão do Plano, lançando uma nova versão que deverá ser distribuída aos órgãos de interesse

2. FINALIDADE

O plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON do município de **Umuarama - PR** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais, recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

2.1. Pressupostos do Planejamento

Para a utilização deste Plano, admitem-se as seguintes condições e limitações presentes:

- A capacidade de resposta dos órgãos de emergência não sofre alterações significativas nos períodos noturnos, feriados e finais de semana, enquanto os demais órgãos dependerão de um plano de chamada para a sua mobilização nos períodos fora do horário comercial;
- É desejável que o tempo de mobilização interna de cada órgão envolvido neste plano seja de no máximo 2 (duas) horas, **independente do dia da semana ou horário do acionamento**;
- A mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá em **2 (duas) horas** após ser autorizada;
- O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com **5 (cinco) horas de antecedência** para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;
- Os sistemas de telefonia celular e rádio comunicação não serão afetados pelos eventos descritos nos cenários acidentais, e caso sejam afetados deverá ser acionado o mais rapidamente possível a REER (Rede Estadual de Emergência de Radioamadores) através dos telefones de plantão da CEDEC (41) 3281-2513 ou (41) 99252-8250;
- O mau tempo pode ser um condicionante que impedirá o deslocamento de aeronaves para a região;
- O tempo de permanência em operação de representantes ou grupos de cada órgão dependerá das características do desastre;
- As funções desenvolvidas pelas instituições quando na recorrência de um desastre não ensejam qualquer tipo de remuneração, sendo considerado serviço de relevante interesse público;


28/05/2025 Página 10 de 72

3. CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO

Para a caracterização do cenário foi adotada uma metodologia que buscou levantar informações de áreas que apresentaram uma recorrência com relações aos desastres pertinentes a este plano. Para estas áreas adotou-se uma nomenclatura de "áreas de atenção", que são localidades que historicamente já estiveram envolvidas ou ainda se envolvem sazonalmente com algum dos tipos de ocorrências, como alagamentos, inundações ou deslizamentos. É importante ressaltar que cada área de atenção se refere a uma localidade especifica, se, por exemplo, no município há dois bairros que comumente alagam neste município há no mínimo duas áreas de atenção.

A ideologia do plano é de que cadastradas todas as "áreas de atenção" do município, seja possível, quando em um alerta meteorológico, poder priorizar, através da análise dos dados constante em cada área, qual localidade irá ter uma intervenção prioritária dos órgãos de resposta.

Lembrete: Para parâmetros de priorização de alerta nas áreas de atenção:



Na sequência estão as fichas de cadastro destas áreas de atenção, divididas em três sessões:

- 1) Áreas de atenção de Alagamentos;
- 2) Áreas de atenção de Deslizamentos;
- 3) Áreas de atenção de Inundações;

28/05/2025 Página 11 de 72



Total de áreas: 13

Localidade: Avenida Castelo Branco Zona II

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área rebaixada, que recebe um grande volume de água, proveniente da Avenida Apucarana, Ruas Bahia, Maranhão, e Piaui

Identificação dos possíveis danos

Residências: 30 Prédios públicos: 1 Infraestrutura: 3

Pontos sensíveis:

Diretoria de Meio Ambiente.

População afetável: 90

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

O local recebe um grande volume de enxurradas, que causa alagamento temporário, devido a drenagem inadequada, ou seja a tubulação tem a bitola de 40 cm , quando deveria se de no minimo 60 cm. isto faz com que os bueiros fiquem saturados não conseguindo fazer o escoamento.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo Ribeiro.

Responsável pelo preenchimento: fabricio mitsuyochi ito

Cargo/função: Agente de Defesa Civil/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 13 de 72

28/05/2025 Página 14 de 72

Localidade: Centro.

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

A área é a confluência das Avenidas Parigot de Souza, Avenida Rio Branco e Rua Perobal, sendo que neste ponto se forma uma área rebaixada que adentra o interior do Bosque Xetá. Em dias de chuvas fortes, o sistema de drenagem se torna insuficiente vindo a causar alagamento, interrompendo a via por alguns minutos.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 6 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 3

Pontos sensíveis:

Não há pontos sensíveis dentro da área.

População afetável: 30

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

A área é servida por um sistema de drenagem antigo, sendo que as manilhas utilizadas no local tem o diâmetro de 40 cm, quando o ideal nos dias de hoje deveria ser de no minimo 60 cm

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo Ribeiro

Responsável pelo preenchimento: fabricio mitsuyochi ito

Cargo/função: Agente de Defesa Civil/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 15 de 72

28/05/2025 Página 16 de 72

Localidade: Jardim Global .

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Rua Montes Claros trecho entre a Rua Cmboriu e rua Abaeté, local de baixada, com sistema galerias pluviais insuficiente na captação e escoamento das enxurradas diante de chuvas fortes e rápidas

Identificação dos possíveis danos

Residências: 10 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 0

Pontos sensíveis: Não há pontos sensiveis.

População afetável: 35

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Declive acentuado, area de baixada, os bueiros e galerias são insuficientes

Responsável pelo levantamento dos dados:

ENIVALDO RIBEIRO

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 17 de 72

28/05/2025 Página 18 de 72

Localidade: Jardim Sakai: Ruas Amadeu Barili filho, 4579 e Rodrigo Valência Sakai, 4590

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

A Rua Amadeu Barilli filho recebe uma grande quantidade de águas pluviais oriundas das partes mais altas, se concentrando em um local mais baixo, acabam escoando para terrenos baldios afetando também as residências da rua Rodrigo Valencia Sakai por estarem em um nível mais baixo.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 12 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 0

Pontos sensíveis: Não há pontos sensíveis

População afetável: 48

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Área rebaixada, que recebe um grande volume de água, proveniente da rua Amadeu Barilli Filho, toda essa água passa para a rua Rodrigo Valencia Sakai através de três terrenos baldios

Responsável pelo levantamento dos dados:

Claudemir Alves Vasconcellos

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 19 de 72

28/05/2025 Página 20 de 72

Localidade: Parque Campo Belo

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Final da Rua Venezuela esquina com a Rua Mônaco, Problema de escoamento de águas pluviais, que se formam nas ruas adjacentes, e carream para o local na forma de grande volume de enxurradas

Identificação dos possíveis danos

Residências: 4 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 2

Pontos sensíveis:

Não Há

População afetável: 10

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Galerias insuficiente

Responsável pelo levantamento dos dados:

ENIVALDO RIBEIRO

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 21 de 72

28/05/2025 Página 22 de 72

Localidade: Praça Tamoio.

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área de baixada, Avenida dos Tamoios confluência com a entrada da Estrada da Noite

Identificação dos possíveis danos

Residências: 10 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 0

Pontos sensíveis: Não há pontos sensíveis.

População afetável: 30

Característica da área afetável: Área Urbana, Área Rural

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Área com declive acentuado, recebe enxurradas de varias ruas e avenidas das adjacências.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo Ribeiro

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 23 de 72

28/05/2025 Página 24 de 72

Localidade: Rua Goverandor Ney Braga.

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

No período de chuvas fortes e intensas, desce um volume muito grande de agua pluvial, devido a topografia do terreno, alagando vários pontos.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 5 Prédios públicos: 1 Infraestrutura: 0

Pontos sensíveis:

não afeta pontos sensíveis.

População afetável: 80

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

devido à tubulação de diâmetro pequena, não o sistema de galerias não consegue dar vazão ao grande volume de águas pluviais que se formam em dias de chuvas fortes e intensas, causando transtorno temporário e variável de acordo com o volume das precipitações

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo Ribeiro - acessor da COMDEC.

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 25 de 72

28/05/2025 Página 26 de 72

Localidade: Zona 1-A

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área que recebe grande volume de enxurradas- trecho da rua Piúna compreendido entre a rua Bom sucesso e a rua Marabá.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 10 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 0

Pontos sensíveis: Não há pontos sensíveis

População afetável: 30

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Captação e escoamento de águas pluviais insuficiente

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo Ribeiro.

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 27 de 72

28/05/2025 Página 28 de 72

Localidade: Zona 2 -Centro

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área com trecho de baixada- parte da Rua Bahia, Avenida Apucarana, Rua Maranhão e Avenida Castelo Branco, em frente ao bosque Xetá.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 40 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 1

Pontos sensíveis: Bosque Xetá

População afetável: 160

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Área de baixada, recebe grande volume de enxurradas, o sistema de galerias de águas pluviais não conseguem drenar as águas adequadamente em dias de chuvas fortes e intensas.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo Ribeiro

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 29 de 72

28/05/2025 Página 30 de 72

Localidade: Zona 6-Área de confluência da Avenida dos Tamoios /Avenida com Estrada da Noite.

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área de confluência da Avenida dos Tamoios Avenida com Estrada da Noite, cruzando a Avenida Goiânia, sendo que o grande volume de enxurradas não consegue ser escoada pela tubulação existente no sistema de drenagem.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 12 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 3

Pontos sensíveis: não há pontos sensíveis

População afetável: 40

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Area em declive acentuado, tubulação com diâmetro inadequado

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo Ribeiro

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 31 de 72

28/05/2025 Página 32 de 72

Localidade: Zona 6 -Av Guanabara-Av. Brasil - Av. Aracaju.

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área que sofre alagamentos constantes- Avenida Guanabara, Avenida Aracaju , Avenida Brasil e Rua Amapá.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 30 Prédios públicos: 1 Infraestrutura: 1

Pontos sensíveis:

Colégio Estadual Bento Mossurunga

População afetável: 120

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Sistema de drenagem insuficiente.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo Ribeiro

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 33 de 72

28/05/2025 Página 34 de 72

Localidade: Zona 7 - Avenida Angelo Moreira da Fonseca/ fundos do Colégio Bento Mossurunga.

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Area de baixada, confluencia da e avenidas Brasil, Ferroviaria, Angelo Morreira e ruas Tomé de Souza e travessa Içá, atras do colegio Bento Mossuringa, que recebe grande volume de água pluvial e enxurradas.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 20 Prédios públicos: 1 Infraestrutura: 2

Pontos sensíveis:

Colégio Bento Mossurunga.

População afetável: 60

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Área de baixada, drenagem insuficiente e inadequada tubulação de diâmetro inadequada.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo ribeiro

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 35 de 72

28/05/2025 Página 36 de 72

Localidade: Zona Armazem / Praça dos Xetás.

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área de baixada, onde a Avenida Rio Grande do Norte cruza com a rua Presidente Bernardes. O local recebe um grande volume de água proveniente da Praça dos Xetás.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 30 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 3

Pontos sensíveis:

Não há pontos sensíveis na área.

População afetável: 100

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Área de baixada, sistema de galerias inadequada e insuficiente, tubulação de 40 cm quando o ideal seria tubos de 60 cm

Responsável pelo levantamento dos dados:

Enivaldo Ribeiro

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 37 de 72

28/05/2025 Página 38 de 72



Total de áreas: 2

Localidade: Jardim São José Rua Sebastião Venâncio Barba

Detalhamento:

Rua Sebastião Venâncio Barba - Residencias construídas sobre aterro próximo a área de APP - Área de Preservação Permanente, as margens do Córrego Figueira.

Próximo a entrada do Condomínio Solar das Palmeiras II

Condições topográficas e do solo

Declividade: 45 ~ 75%; **Vegetação:** Degradadas; **Drenagem:** Natural

Evidências de movimentos: Cicatrizes antigas

Árvores, postes inclinados

Trincas no terreno

Identificação dos possíveis danos

Residências: 10; Prédios públicos: 0; Infraestrutura: 3

Pontos sensíveis: Não há pontos sensíveis

População afetável: 40

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Área próxima as margens de um Córrego, solo bastante arenoso , vulnerável diante de chuvas prolongadas, declive acentuado, as casas foram construídas em cima de aterros que se movimentam em direção a margem direita do rio. as casas estão no limite da divisa com a matação da APP

Responsável pelo levantamento dos dados: ENIVALDO RIBEIRO

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 40 de 72

28/05/2025 Página 41 de 72

Localidade: Rua das Azaleias, 03, Parque das Laranjeiras

Detalhamento:

Parque das Laranjeiras localização onde passa o ribeirão Pinhalzinho

Condições topográficas e do solo

Declividade: 00 ~ 2,5%; **Vegetação:** Natural; **Drenagem:** Natural

Evidências de movimentos: Presença de nascentes Identificação dos possíveis danos

Residências: 1; Prédios públicos: 0; Infraestrutura: 0

Pontos sensíveis:

Localidade onde passa o Ribeirão Pinhalzinho, a topografia muda de acordo com a intensidade das chuvas, porem o comum é o ribeirão acompanhar o seu curso normal

População afetável: 1

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Habitações precárias

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

O ribeirão Pinhalzinho passa pela região, podendo mudar seu curso em dias de chuvas mais intensas

Responsável pelo levantamento dos dados: Vasconcellos

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 42 de 72

28/05/2025 Página 43 de 72



Total de áreas: 3

Localidade: Jardim Canadá.

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Margem Direita do Corrego Itá, nos fundos da Rua Colina Verde, entre os bairros Jardim Canada e Jardim Mônaco, uma area de APP de aproximadamente 500 metros de comprimento e cerca de 30 metros de largura.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 15 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 0

Pontos sensíveis: Não há pontos sensíveis.

População afetável: 60

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Casas isoladas, Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Erosóes formadas por enxurradas provenientes das ruas adjacentes Aguas pluviais de algumas casas jogadas diretamente na area de APP Galerias de águas fluviais com dimensões inadequadas, entrada da galeria se osbtrui com facilidade , lixo jogado diretamente nas margens, que colaboram para o afogamento do sistema.

Responsável pelo levantamento dos dados:

ENIVALDO RIBEIRO

A área de atenção possui uma barragem: Não

Nome da barragem:

Responsável pelo preenchimento: fabricio mitsuyochi ito

Cargo/função: Agente de Defesa Civil/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 45 de 72

28/05/2025 Página 46 de 72

Localidade: Jardim Iguaçu

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Esta área fica as margens do Córrego Mimosa, que aumenta seu volume em dias de chuvas intensas. A largura do córrego mede em media 3 metros, e profundidade media de 40 cm , porem em dia de chuvas muito intensas com duração de 2 a 3 horas,

Identificação dos possíveis danos

Residências: 15 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 0

Pontos sensíveis: não há pontos sensiveis

População afetável: 70

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Habitações precárias, Loteamento sem infraestrutura

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

Área com declive acentuado, as margens de um córrego, desprovido de mata ciliar, tipo de solo arenito caiuá, arenoso sem boa compactação.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Inspetor Ribeiro

A área de atenção possui uma barragem: Não

Nome da barragem:

Responsável pelo preenchimento: fabricio mitsuyochi ito

Cargo/função: Agente de Defesa Civil/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 47 de 72

28/05/2025 Página 48 de 72

Localidade: Jardim Paraiso

Nome do rio: Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Final da Rua Candido de Abreu, Margem Direita do Corrego Itá, nos fundos da Rua Colina Verde, entre os bairros Jardim Canada e Jardim Paraiso, uma area de APP de aproximadamente 540 M² com degradação

Identificação dos possíveis danos

Residências: 2 Prédios públicos: 0 Infraestrutura: 0

Pontos sensíveis: Não há pontos sensíveis.

População afetável: 10

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Casas isoladas, Habitações precárias

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Descrição: Erosóes formadas por enxurradas provenientes das ruas adjacentes Aguas pluviais de algumas casas jogadas diretamente na area de APP Galerias de águas fluviais com dimensões inadequadas, aumento repentino da vazão, entrada da galeria se osbtrui com facilidade, lixo jogado diretamente nas margens, que colaboram para o afogamento do sistema, contenções inexistente. desnivel acentuado entre as ruas Candido de Abreu e Rua jamil Hellu, degradação da mata ciliar

Responsável pelo levantamento dos dados:

ENIVALDO RIBEIRO

A área de atenção possui uma barragem: Não

Nome da barragem:

Responsável pelo preenchimento: Claudemir Alves Vasconcellos

Cargo/função: Assistente/Auxiliar de Seção Administrativa - Secretaria (COMDEC)

Fotos do local

28/05/2025 Página 49 de 72

28/05/2025 Página 50 de 72

4. CADASTRO DE ABRIGOS

A ficha de cadastro de abrigos foi idealizada para auxiliar na formação destes locais, pois muito mais importante do que ter referenciado um local físico para recepcionar estas pessoas é ter uma estrutura de pessoal e logística previamente estabelecida, onde os atores de gestão terão a consciência de suas ações, qualificando assim desta maneira o atendimento.

4.1. Quando ativar o abrigo:

Os responsáveis pela ativação dos abrigos devem ser acionados sempre que houver a emissão de alertas para as áreas de atenção. Caso haja a confirmação da necessidade de remoção das pessoas das áreas de atenção, os responsáveis deverão ativar os abrigos. O abrigo deverá ser ativado ainda quando na ocorrência de um desastre que atinja localidades com ocupação e que haja a necessidade de se alocar pessoas em um local seguro.

Check-list para ativar o abrigo:

Confirmado o alerta ou ocorreu um evento com necessidade de realocar pessoas;
() Verifique as áreas atingidas ou com alerta;
() Verifique dentro do cadastro de abrigos qual deles é o mais adequado para abrigar estas pessoas;
() Verifique se o número de pessoas atingidas pode ser alocado em um único abrigo ou se será necessário mais de um abrigo;
() Verifique o meio de transporte e as rotas a serem utilizadas para a retirada destas pessoas (sugestão: Utilizar ônibus, verificar no cadastro de recursos);
() Acionar os gestores do abrigo a ser mobilizado, conforme cadastro;
() Solicitar confirmação de condições do abrigo acionado, para início das atividades;

IMPORTANTE: Um abrigo deve ser planejado para cada sete dias, ou seja, os recursos necessários para a sua organização devem ser estimados para este período, podendo ser reorganizado na mesma proporção caso seja necessário.

SUGESTÃO PARA ROTINA DE ABRIGOS

Atividades/Rotinas	Horários sugeridos
Alvorada (despertar)	7h
Café da manhã	7h30m até 8h
Almoço	12h até 13h
Jantar	18h até 19h
Abertura / fechamento do abrigo	6h / 23h
Lactário (lactante-amamentação)	2h, 5h, 8h, 11h, 14h, 17h, 20h, 23h
Espaço recreativo	8h até 11h e 14h até 17h

28/05/2025 Página 51 de 72



Total de abrigos: 4

Município: Umuarama - PR Tipo do Abrigo: Escola

Local do Abrigo: COLÉGIO ESTADUAL PEDRO II

Endereço: AVENIDA ANGELO MOREIRA DA FONSECA nº: 5910 CEP: 87504040

Coordenadas - Latitude: 23°45'07.22" Coordenadas - Longitude: 53°18'04.06"

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Tatiane Barros Nunes

Nome Adjunto: Leticia Pasian Lonardoni

Staff:

Coordenador Social: Edna Regina Zachi Clavisso Fernandes

Coordenador Social Adjunto: Erval Neto de Lima

Coordenador Saúde: Angelica da Rocha Godinho

Coordenador Saúde Adjunto: Marilda Osvaldo da Silva

Logística:

Coordenador Logística: Erides Ramos Cervejeira

Coordenador Logística Adjunto: Carine Hernandes Carvalho Nunes

Fone fixo: (44) 3622-5461 **Celular:** (45) 99906-9666 **Email:** carinehcnunes@gmail.com

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	500 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	14 Masc.	14 Fem.
Quantidade de chuveiros:	04 Masc.	08 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Sim	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	20000 litros	

Observações:

O Colégio ocupa uma quadra grande inteira , sendo um espaço bastante grande, incluindo também um ginásio de esportes, grande e em perfeitas condições, que pode ser utilizado. O local tem fácil acesso, pois situa se entre duas importantes avenidas, sendo também de fácil adaptação do ponto de vista logístico.

Responsável pelas informações: ENIVALDO RIBEIRO

28/05/2025 Página 53 de 72

Município: Umuarama - PR Tipo do Abrigo: Escola

Local do Abrigo: COLÉGIO ESTADUAL MONTEIRO LOBATO

Endereço: Rua Amazonas nº: 3056 CEP: 87501560

Coordenadas - Latitude: 23°46'00.77"

Coordenadas - Longitude: 53°18'01.06"

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Wilson Batista da Silva

Nome Adjunto: Wesley Eduardo Cordeiro

Staff:

Coordenador Social: Kalina Kelly Elias Brandão Rocha Correia

Coordenador Social Adjunto: Susany Carrilho Cardoso Santos

Coordenador Saúde: Washington Rogério de Souza

Coordenador Saúde Adjunto: Roseli Barros

Logística:

Coordenador Logística: Márcio Alves Lopes

Coordenador Logística Adjunto: José Santos Disposti

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo: 300 pessoas Há espaços para almoxarifado? Sim Existe cozinha no local? Sim Existe água encanada? Sim Existe coleta de lixo regular? Sim Quantidade de banheiros: 01 Masc. 01 Fem. Quantidade de chuveiros: 04 Masc. 04 Fem. Sim Há espaços para lavanderia? Há espaço para secagem de roupas? Sim Sim Há espaço para área de recreação? Sim Há fornecimento de energia elétrica? Há espaço para abrigo de animais? Sim Há espaço reservado para alimentação? Capacidade do reservatório de água: 20000 litros

Observações:

O local oferece oportunidade para adaptações em caso de necessidade, alem de que dispõe de um ginásio de esporte bem coberto, com uma quadra medindo 15×48 , dotados de 2 banheiros com 4 chuveiros e 3 vasos sanitários cada um. Muitos itens pode ser adaptados no local, pois o colegio ocupa uma grande quadra inteira .

Responsável pelas informações: ENIVALDO RIBEIRO

28/05/2025 Página 54 de 72

Município: Umuarama - PR
Tipo do Abrigo: Ginásio de esportes
Local do Abrigo: Umuarama Pr

Endereço: Avenida Governador Parigot de Souza nº: 2880 CEP: 87503410

Coordenadas - Latitude: 23°46'12.70" Coordenadas - Longitude: 53°18'40.10"

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Anderson Gasparetto

Nome Adjunto: Itamar Inácio da Silva Junior

Staff:

Coordenador Social: Itamar Inácio da Silva Junior

Coordenador Social Adjunto: Irio Daroz Brol

Coordenador Saúde: Janaina Pazinato

Coordenador Saúde Adjunto: Celia dos Santos Foiani Ramirez

Logística:

Coordenador Logística: Itamar Inácio da Silva Junior

Coordenador Logística Adjunto: Irio Daroz Brol

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo: 500 pessoas Há espaços para almoxarifado? Sim Existe cozinha no local? Sim Existe água encanada? Sim Existe coleta de lixo regular? Sim Quantidade de banheiros: 08 Masc. 08 Fem. Quantidade de chuveiros: 20 Masc. 20 Fem. Sim Há espaços para lavanderia? Há espaço para secagem de roupas? Sim Sim Há espaço para área de recreação? Sim Há fornecimento de energia elétrica? Há espaço para abrigo de animais? Não Há espaço reservado para alimentação? Capacidade do reservatório de água: 10000 litros

Observações:

Este Ginásio fica ao lado de outro Ginásio menor, que pode também ser utilizado, inclusive aumentando a capacidade em vários requisitos, como banheiros, refeitório, área de recreação, secagem de roupas, reservatório de água, abrigo para pequenos animais, espaço externo para grandes animais etc.

Responsável pelas informações: Enivaldo Ribeiro

28/05/2025 Página 55 de 72

Município: Umuarama - PR
Tipo do Abrigo: Centro de eventos

Local do Abrigo: ACEU - ASSOCIAÇÃO CULTURAR E ESPORTIVA DE UMUARAMA

Endereço: Rua Francisco Inacio Lira nº: 2150 CEP: 87508210

Coordenadas - Latitude: 23°46'53.5"

Coordenadas - Longitude: 53°19'44.4"

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: ROBERTO SUSSUMU NAKAGAWA

Nome Adjunto: MILTON HIDEO SUZUKI

Staff:

Coordenador Social: ROSA HARUME MITUI AMAMIA

Coordenador Social Adjunto: MARCIA KANAE ITO

Coordenador Saúde: RAFAELA HASEGAWA MISSE

Coordenador Saúde Adjunto: ELAINE OLIMPIO DIAS

Logística:

Coordenador Logística: ROBSON DE MELO RODRIGUES

Fone fixo: (44) 3621-9300 **Celular:** (44) 8819-3810 **Email:** rmrodrigues@uem.br

Coordenador Logística Adjunto: FABRICIO MITSUIOCHI ITO

Fone fixo: (44) 3639-7033 **Celular:** (44) 99728-1595 **Email:** itolider@hotmail.com

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	300 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	16 Masc.	16 Fem.
Quantidade de chuveiros:	05 Masc.	05 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Sim	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	10000 litros	

Observações:

ESPAÇO AMPLO, BEM LOCALIZADO, FACIL ACESSO, COM ÓTIMA INFRAESTRUTURA, POÇO ARTESIANO, STAFF BASTANTE ENGAJADO EM VOLUNTARIADO

Responsável pelas informações: ROBERTO SUSSUMU NAKAGAWA

28/05/2025 Página 56 de 72

5. CADASTRO DE RECURSOS

Para o registro dos recursos foram categorizadas 4 (quatro) tipificações, onde em cada uma delas buscou-se cadastrar a quantidade disponível, a pessoa responsável pelo recurso e seus meios de contato.

Os recursos estão assim divididos:

- a) **Veículos:** Nesta seção estão relacionados os tipos de veículos que podem ser utilizados quando na ocorrência de um desastre, como veículos 4x4, embarcações, tratores, caminhões, entre outros;
- b) **Materiais:** Os materiais estão divididos em estruturais como lonas e telhas, e materiais de assistência humanitária como cesta básica, colchões e etc;
- c) **Recursos Humanos:** Relaciona pessoas que possam auxiliar nas ações de resposta como médicos, veterinários, engenheiros e outros;
- d) **Instituições Voluntárias:** Instituições que podem auxiliar de alguma maneira no momento do desastre, como jipeiros, comunidades cristãs, ONGs e etc;

IMPORTANTE: Para esta parte do plano é necessária atenção e manipulação constantes, pois os recursos dependem muito dos contatos de acionamento e devido à dinâmica dos acontecimentos é provável uma alteração quase que constante destes meios de acionamento.

28/05/2025 Página 57 de 72



Veículos						
			Util	itários		
Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Micro-Onibus	21	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Onibus	09	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Van	11	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Caminhão Guincho	01	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Caminhão Munck	01	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Picape	26	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Caminhonete	07	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
			Transporte	de Materiais		
Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão baú	02	Valério Silva	Secretaria Municipal de Serviços Publicos	(44) 3906-1135	(44) 98402-9662	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Caminhão basculante	10	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Caminhão carroceria	02	Valério Silva	Secretaria Municipal de Serviços Publicos	(44) 3906-1135	(44) 98402-9662	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
			Serviços de	Terraplenagem		
Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Pá-carregadeira	12	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Trator de esteira	03	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Retroescavadeira	04	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviarios.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Trator	09	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Escavadeira hidráulica	01	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
Motoniveladora	05	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
			e limpeza / manute			
Tipo	Qtd.		Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão hidrojateador	01	de Souza	o Sanepar.	(44) 3361-7670	(44) 98426-3449	carlilias@sanepar.com.br
Caminhão pipa	04	Jose Orlando da Silva	Secretaria de Serviços Rodoviários.	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
				de Emergência		
Tipo	Qtd.		Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Viatura polícia militar	15	Coronel Claudio Roberto Longo Silva.	Policia Militar.	(44) 3622-5868	(44) 99915-8997	crsilva@pm.pr.gov.br
Ambulância transporte	24	Edson dos Santos Souza	Secretaria Municipal de Saude.	(44) 3639-1912	(44) 99947-8183	sec.saude@umuarama.pr. gov.br
Viatura polícia civil	15	Gabriel dos Santos Menezes	Policia Civil.	(44) 3621-2655	(44) 99727-2503	del.gsmenezes@pc.pr.gov. br
			L	eves		
Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email

28/05/2025 Página 59 de 72

Veículos						
			Le	eves		
Tipo	Qtd.	Contato In	stituição	Tel. fixo	Celular	Email
Carro administrativo	50		cretaria de Serviços blicos	(44) 3906-1135	(44) 98402-9662	sevicos. publicos@umuarama.pr. gov.br
			Aero	onaves		
Tipo	Qtd.	Contato Ins	stituição	Tel. fixo	Celular	Email
Avião leve	20		roporto Municipal ando de Carvalho.	(44) 3906-1121	(44) 98454-9819	portelair@gmail.com
Materiais						
			Estri	uturais		
Tipo	Qtd.	Contato In	ıstituição	Tel. fixo	Celular	Email
Bobinas de Iona	4	Clemente	DMDEC -Umuarama-Pr	(44) 3906-1111	(44) 99976-3145	defesacivil@umuarama.pr. gov.br
Barracas para abrigo	15		orpo de Bombeiros/PR S ^a CORPDEC	(44) 3621-4150	(41) 9917-0701	6sgbi-b8@bm.pr.gov.br
			Assistência	humanitária		
Tipo	Qtd.		stituição	Tel. fixo	Celular	Email
Colchões	16	Clemente Galvão CO de Almeida	DMDEC Umuarama	(44) 3906-1111	(44) 99976-3145	defesacivil@umuarama.pr. gov.br
Recursos Hu	man	os				
Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Assessor Administrativo	01	ALEXANDRE FAKER RIBEIRO.	Diretoria de Recursos Humanos -Prefeitura Municipal de Umuaran	(44) 3621-4141 na.	(44) 99921-4779	diretoria. rh@umuarama.pr.gov. br
Enfermeiro	100	SIMONY RODRIGUES BERNADELLI ROSA		e (44) 3906-1900	(44) 98431-2173	simony@umuarama.pr. gov.br
Enfermeiro	10	Edson dos Santos Souza	Secretaria Municipal d Saúde.	e (43) 3639-1912	(44) 99947-8183	sec.saude@umuarama. pr.gov.br
Engenheiro Civil	1	Camila Gisele Piccolo.	Prefeitura de Umuarar	ma. (44) 3622-6049	(44) 9921-2182	camilagis@yahoo.com. br
Engenheiro Civil	01	HELIO SILVA JÚNIOR.	PREFEITURA MUNICIP DE UMUARAMA.	AL (44) 3621-4141	(44) 99992-3272	helio@umuarama.pr. gov.br
Outros	16	Valdecir Gonçalves Capelli	UMUTRANS - Diretoria Transito	de (44) 3906-1118	(44) 99976-3145	sestran@umuarama.pr. gov.br
Religioso	30	APOSTOLO FABIO CAMPOS	COMUNIDADE BATIST SHALOM DE UMUARAN PR		(44) 99946-3454	fabio300984@gmail. com
Instituições	volu	ntárias				

28/05/2025 Página 60 de 72

Instituições volun	tárias	_	_	
Instituição	Contato	Tel. fixo	Celular	Email
APROMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROMOÇÃO PROFISSIONAL	LUCIMARA PANISSA FABISHEO	(44) 3622-6441	(44) 99973-3558	contato@apromo.org.br
Ações que pode desenvolver:				
ABRIGAMENTO, ACOLHIMENTO E AS				
COMUNIDADE CRISTÃ DE UMUARAMA	FABIANO CAMPANHAN DE SOUZA	(44) 3056-6165	(44) 99812-7252	campanhan@hotmail.com
Ações que pode desenvolver:	TTHAL			
ASSISTENCIAL, RELIGIOSA E ESPIR CONSELHO DE PASTORES DE	ITUAL			fabiocampos3000984@gmail.
UMUARAMA Acões que pode desenvolver:	FABIO CAMPOS	(44) 3000-0000	(44) 99946-3454	com
ASSITENCIAL, RELIGIOSA E ESPIRIT	TUAL			
COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	THIAGO WESLEY GONÇALVES	(44) 0000-0000	(44) 99107-9462	thiago.goncalves@copel.com
Ações que pode desenvolver:				
SERVIÇOS RELACIONADOS A DISTR	IBUIÇÃO DE ENERGIA ELET	ΓRICA		
HOSPITAL CEMIL	RENILDE ANA PUSCHEL DE ALVARENGA	(44) 3621-9200	(44) 99106-8499	cemil@hospitalcemil.com.br
Ações que pode desenvolver:				
HOSPITALAR - TODAS AS AREAS				
Igreja Adventista do Sétimo Dia.	Luis Ruaro Neto	(44) 3622-2069	(44) 99813-7733	luaron@msn.com
Ações que pode desenvolver:				
Apicultura- retirada de enxames , tra	,	tencial, religiosa, espiritua	al e provisão de outros rec	cursos.
IGREJA CATÓLICA	PADRE AYRRES MICHEL MELCHIOTTI	(44) 3622-1301	(44) 99137-3884	mitra-roseli@mdu.org.br
Ações que pode desenvolver:	TUAL - DDOV#50050 5 OUTS	000 FT0		
ASSISTENCIAL , RELIGIOSA, ESPIRI	LINCOLN KOTSUKA DA	OS ETC.		
LOJA MAÇONICA DIVINO MESTRE	SILVA	(44) 3900-0000	(44) 99815-7879	lincolnksilva@gmail.com
Ações que pode desenvolver: ASSISTENCIAIS				
LOJA MAÇÕNICA DIVINO MESTRE	CARLOS EDUARDO CARLET GREGORY	(44) 4030-3352	(41) 99998-8980	carlosegregory@yahoo.com.br
Ações que pode desenvolver: ASSISTENCIAL				
NOROSPAR	LUIZ BATISTA DE	(44) 2622 1805	(44) 00454 5431	Infrance 42@amail.com
	FRANÇA	(44) 3622-1895	(44) 98454-5431	lbfranca43@gmail.com
Ações que pode desenvolver: HOSPITALAR - TODAS AS ÁREAS				
SAMU NOROESTE	VALERIA BONONI GONCALVEZ DE SOUZA	(44) 3626-4750	(44) 99122-0260	coordenacao@samunoroestepr.com.br
Ações que pode desenvolver:				
resgate				
SANEPAR	ISMAEL VASQUES	(44) 3623-2742	(44) 9976-3752	ismaelv@sanepar.com.br
Ações que pode desenvolver:			í	
SERVIÇOS ESSENCIAIS RELACIONAL		PROVISAO DE AGUA POT	AVEL E SANEAMENTO BAS	SICO ETC.
SANEPAR- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	CARLILI APARECIDO DE SOUZA	(44) 3361-7670	(44) 98426-3449	carlilias@sanepar.com.br
Ações que pode desenvolver: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,	MANUTENÇÃO DAS REDES	S , OPERAÇÃO E MANUTEN	NÇÃO DO RIO ONDE OCOF	RRE A CAPTAÇÃO DA ÁGUA
PARA TODO O MUNICÍPIO TIRO DE GUERRA 05-012	SUB TENENTE WENDEL	(44) 3906-1119	(47) 99984-3483	wendelsgt@yahoo.com.br
Ações que pode desenvolver:	RODRIGUES DA SILVA	(, 5555 1115	(.,) 3330 / 3103	
Segurança, logistica, apoio, organiza	ıção			

28/05/2025 Página 61 de 72



Ativação do Plano

6. ATIVAÇÃO DO PLANO

6.1. Autoridade de Ativação

O Plano de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes autoridades:

Coordenador Operacional					
Responsável: Clemente G	alvão de Almeida	Função: COORDENADO	Função: COORDENADOR COMDEC		
	Telefo	ones de acionamento			
Celular: (44) 99976-3145	Fixo residencial: (44) 39061-1112	Fixo comercial: (44) 3906-1111	Outro: (44) 9976-3145		
Coordenadores Substitutos					
Responsável: Claudemir Alves Vasconcellos Função: SECRETARIO da COMPDEC					
	Telefo	ones de acionamento			
Celular: (44) 98457-1149	Fixo residencial: (44) 39061-1112	Fixo comercial: (44) 3906-1111	Outro: (44) 98457-1149		
Responsável: FABRICIO N	Responsável: FABRICIO MITSUYOCHI ITO Função: AGENTE DA DEFESA CIVIL				
Telefones de acionamento					
Celular: (44) 99728-1595	Fixo residencial: (44) 39061-1112	Fixo comercial: (44) 3906-1111	Outro: (44) 98402-9653		

6.2. Critérios para Ativação

O PLANCON será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

- Quando o responsável pelo monitoramento (listados abaixo) receber alerta meteorológico do CENAD, CEDEC, COREDEC ou COMDEC;
- Quanto o nível dos rios monitorados (veja lista abaixo) atingirem os níveis de atenção ou alerta;
- Quando o movimento de massa for detectado pelos responsáveis pelo monitoramento ou for dado um alerta pela MINEROPAR;
- Quando ocorrerem chuvas, vendavais ou tempestades que gerem pessoas desalojadas e/ou desabrigadas;

Responsáveis pelo monitoramento/atenção/alerta						
Responsável	Função	Tel. acion.	Celular	Tel. resid	Tel. com	
Clemente Galvão de Almeida	Coordenador da COMPDEC	(44) 39061-1112	(44) 99976-3145	(44) 3906-1111	(44) 3906-1112	
Rios: não Morros	s: não Réguas de Rios: sim Met	ceorológico: sim Estaçõe	es Pluviométricas: sim			
		Rios monitora	dos no município			
Nome do rio			Nível d	e atenção	Nível de alerta	
Córrego Prata			02 met	ros	04 metros	
Córrego Mimosa 03 metros 06 metros					06 metros	
Ribeirão Pinhalzin	iho		03 met	ros	06 metros	

28/05/2025 Página 63 de 72

6.3. Procedimentos para Ativação

Após a decisão formal de ativar o Plano de Contingência, o **Coordenador Operacional** deverá realizar os contatos necessários para que as seguintes medidas sejam desencadeadas:

1) Instalar o Sistema de Comando de Incidentes e o Posto de Comando, usando os dados abaixo:

Instalação do Sistema de Comando de Incidentes						
Responsável: Clemente Galvão de Alm	eida		Função: Coordenador			
Fone acionamento: Celular: (44) 3906-1111 (44) 99976-3		3145	Fone residencial: (44) 3906-1112	Fone comercial: (44) 3906-1112		
Posto de comando: Secretaria de Segurança, T Mobilidade Social	¯ransito e	Local: Av. Padre	Jose Germano Neto Jr ,3502	Telefone: (44) 3906-1111		

2) Acionar o Plano de Chamada, para a composição do Comando do SCI:

Comando do SCI						
Instituição:	Cargo:	Nome:	Telefone:			
15ª CORPDEC - 6º SGBI	Major	Cezar Perdoncini	(44) 98803-3228			
Instituição:	Cargo:	Nome:	Telefone:			
15ª CORPDEC - 6º SGBI	Capitão	Dieferson Silva	(44) 98455-9457			
Instituição:	Cargo:	Nome:	Telefone:			
15ª CORPDEC - 6º SGBI	1º Tenente	Tiago Alves de Carvalho	(41) 98461-9528			
Instituição:	Cargo:	Nome:	Telefone:			
COMDEC	Coodenador	Clemente Galvão de Almeida	(44) 99976-3145			

- **3)** Instalar a Área de Espera, o que é muito importante para a organização e emprego dos recursos;
- **4)** Coleta de informações: Responder as seguintes perguntas norteadoras "O que aconteceu, como está agora e como poderá evoluir";
- **5)** Levantar telefones para informações: Local do acidente, equipes de socorro que estão em atendimento e notificações em geral, como imprensa;
- **6)** O Coordenador Municipal de Defesa Civil deverá entrar em contato com o Coordenador Regional de Defesa Civil, (Não foi encontrado o coordenador regional, por favor informe um), repassando as informações necessárias;

28/05/2025 Página 64 de 72

7. DESMOBILIZAÇÃO DO PLANO

A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

7.1. Critérios para a desmobilização

O PLANCON será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

- Quando a evolução da precipitação após a ativação do Plano, monitorada pelos responsáveis não for confirmada pelos órgãos de Defesa Civil ou devido a alguma alteração meteorológica confirmada pelo SIMEPAR;
- Quando a evolução do nível do(s) rio(s) após a ativação do Plano, monitorado(s) pelos responsáveis baixar dos níveis de atenção e alerta;
- Quando o movimento de massa não for detectado pelos responsáveis ou quando após avaliação técnica dos órgãos responsáveis (MINEROPAR) descartar o risco;
- Quando a ocorrência de chuvas, vendavais e tempestades que geraram pessoas desabrigadas e /ou desalojadas tenham cessado e as pessoas já tiverem sido retornadas para as suas residências;

7.2. Autoridade para desmobilização

O Plano de Contingência poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades:

Coordenador Operacional					
Responsável: Clemente Galvão	de Almeida	Função: COORDENADOR COMDEC			
	Telefones d	e acionamento			
Celular: (44) 99976-3145	Fixo residencial: (44) 39061-1112	Fixo comercial: (44) 3906-1111	Outro: (44) 9976-3145		
Coordenadores Substitutos					
Responsável: Claudemir Alves \	asconcellos	Função: SECRETARIO da COMPDEC			
	Telefones d	e acionamento			
Celular: (44) 98457-1149	Fixo residencial: (44) 39061-1112	Fixo comercial: (44) 3906-1111	Outro: (44) 98457-1149		
Responsável: FABRICIO MITSU	осні іто	Função: AGENTE DA DEFESA CI	VIL		
Telefones de acionamento					
Celular: (44) 99728-1595	Fixo residencial: (44) 39061-1112	Fixo comercial: (44) 3906-1111	Outro: (44) 98402-9653		

7.3. Procedimentos para desmobilização

Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência, as seguintes medidas serão desencadeadas:

• Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior)

28/05/2025 Página 65 de 72

8. AÇÕES OPERACIONAIS

8.1. Monitoramento

O monitoramento é o gatilho para o início de qualquer ação prévia quando se refere a desastres. Isto demonstra a sua importância para que o município consiga antever as suas ações e consequentemente salve mais vidas quando for preciso.

Para este Plano, dentro do cadastro de ações operacionais há um espaço voltado para o monitoramento, onde foram abordados os diferentes meios como monitoramento de rios, encostas, estações pluviométricas e estações meteorológicas.

Para isso é importante que o município referencie um responsável por estas coletas de dados através das estações de monitoramento, criando uma rotina de verificações e leituras dos instrumentos, e que este responsável esteja integrado com o sistema municipal de Defesa Civil.

IMPORTANTE: Vale ressaltar que quanto mais meios de monitoramento estiverem acionados em seu município, mais segura será a sua rede de proteção à população.

		_							
Responsáveis pelo monitoramento/atenção/alerta									
Responsável	Função	Tel. acion.	Celular	Tel. resid	Tel. com				
Clemente Galvão de Almeida	Coordenador da COMPDEC	(44) 39061-1112	(44) 99976-3145	(44) 3906-1111	(44) 3906-1112				
Rios: não Morros: não Réguas de Rios: sim Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: sim									
		Rios monitora	idos no município						
Nome do rio			Nível de	atenção	Nível de alerta				
Córrego Prata			02 metro	S	04 metros				
Córrego Mimosa			03 metro	S	06 metros				
Ribeirão Pinhalzir	nho		03 metro	s	06 metros				
Ações de Monitoramento									
Ação/Recurso					Quantidade				
Quantidade de es	stações pluviométricas no munic	ípio			04				
Número de vezes por semana em que há monitoramento das encostas					00				
Quantidade de ré	guas instaladas em rios				01				
Número de vezes	01								
Quantidade de estações meteorológicas					02				

28/05/2025 Página 66 de 72

8.2. Prioridades na gestão da ocorrência

- 1º Preservação e socorro a vida
- 2º Estabilização da situação crítica
- 3º Proteção a propriedade e meio ambiente

Importante: Em um desastre é considerável o esforço em tentar manter as pessoas em suas casas sempre que for possível, pois o fato delas irem para abrigos aumenta o tempo de volta da normalidade.

28/05/2025 Página 67 de 72

9. AÇÕES DE RESPOSTA

As ações de resposta serão desenvolvidas pelas instituições abaixo relacionadas, com os respectivos responsáveis e telefones de acionamento. Para cada situação que o cenário da ocorrência apresentar, na questão da resposta, é necessário correlacionar um órgão presente no município como responsável

Socorro								
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:				
Salvamento	15ª CORPDEC-Corpo de Bombeiros	1º Tenente Tiago Alves de Carvalho	(44) 3621-4150	(41) 98461-9528				
At. Pré-Hospitalar	SAMU -noroeste	Valeria Bononi Gonçalves de Souza	(44) 3626-4750	(44) 99122-0260				
Busca	15ª CORPDEC-Corpo de Bombeiros	1° Tenente Tiago Alves de Carvalho	(44) 3621-4150	(41) 98461-9528				
Evacuação	Guarda Municipal	Diretor Valdinei Roberto Rissato	(44) 3906-1111	(44) 98453-2578				
Assistência às vítimas								
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:				
Cadastro	Secretaria de Assistência Social	Dayanne Paola de Oliveira Demozzi	(44) 3906-1024	(44) 99848-0778				
Abrigamento	Secretaria Municipal de Habitação	Nelson Bigeschi Junior	(44) 3624-2754	(44) 98402-0540				
Doações	Secretaria de Assistencia Social	Maria Luisa Vicente Ribeiro Bertoco	(44) 3906-1024	(44) 99914-5202				
At. Médico Hospitalar	SESC Umuarama - PR	Luiza kaori Ito Onada	(44) 3152-1050	(44) 99914-9462				
Manejo de Mortos	Instituto Criminalística do Paraná-IML Umuarama	Edilson Massao Miaqui	(44) 3639-6262	(44) 99275-9721				
At. Grupos especiais	Secretaria de Saude	Enf. Andreia Cristina Formaggi	(44) 3906-1063	(44) 99953-3709				
Reabilitação de cenários								
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:				
Avaliação de Danos	GMU/Insp	Enivaldo Ribeiro	(44) 3906-1111	(44) 99976-3145				
Decretação SE/ECP	Prefeitura Municipal de Umuarama	Antonio Fernando Scanavaca	(44) 3621-4141	(44) 99976-3435				
Rec. Infraestrutura	Secretaria de Obras	Eng. Jefferson Rodrigues Oncken da Silveira	(44) 3621-4141	(44) 98457-1347				
Serviços Essenciais	Guarda Municipal	GM 1 ^a Cl Carlos Neves dos Santos	(44) 3906-1111	(44) 99951-2544				
Segurança Pública	Guarda Municipal	Diretor Valdinei Roberto Rissato	(44) 3906-1111	(44) 98453-2578				
Informações Públicas	Secretaria Comunicação	Vanio Cesar Pressinatti	(44) 3906-4141	(44) 98404-7441				

28/05/2025 Página 68 de 72

10. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

O SCI é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos de sinistros e eventos, que permitindo aos seus usuários adaptar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais.

A correta utilização do Sistema de Comando de Incidentes permite que sejam atingidos três objetivos principais durante o atendimento de um incidente:

- A segurança dos respondedores do incidente, bem como o de todas as pessoas envolvidas ou atingidas pelo evento;
- O cumprimento dos objetivos táticos definidos para o desenvolvimento das ações relacionadas ao incidente;
- O uso eficiente dos recursos disponibilizados;

A flexibilidade inerente à ferramenta faz com que ela possa expandir ou contrair para atingir as diferentes necessidades impostas pelo evento durante o atendimento. Essa flexibilidade torna o método de gerenciamento efetivo para qualquer situação, complexa ou simples, tanto do ponto de vista do custo operacional quanto do ponto de vista da eficiência da abordagem gerencial.

Sendo utilizado de forma correta e respeitando-se os princípios adotados para a ferramenta, o SCI deve atingir as finalidades e os benefícios para os quais o sistema foi desenvolvido:

- Atender as necessidades dos incidentes, independente do seu tipo ou magnitude;
- Permitir que o pessoal empregado no evento, proveniente de uma variada gama de agências, organizações e instituições, possam ser integrados rapidamente e com eficiência a uma estrutura de gerenciamento padronizada;
- Prover suporte administrativo e logístico ao pessoal da área operacional;
- Ser efetivo, do ponto de vista do custo e do emprego dos recursos, evitandose a sobreposição de esforços;


28/05/2025 Página 69 de 72

Segue abaixo a estrutura envolvendo os atores municipais para a concepção do SCI, importante ressaltar que cada pessoa definida para uma função tenha conhecimento de suas ações e principalmente conhecimento da ferramenta como um todo:

Comando								
Instituição: 15ª CORPDEC - 6º SGBI	Cargo: Major			Telefone: (44) 98803-3228				
Instituição: 15ª CORPDEC - 6º SGBI	Cargo: Capitão	go: Nome:		Telefone: (44) 98455-9457				
Instituição: 15ª CORPDEC - 6º SGBI	Cargo: 1º Tenente	Nome: Tiago Alves de Carvalho	Telefone: (41) 98461-9528					
Instituição: COMDEC	Cargo: Coodenador	Nome: Clemente Galvão de Almeid	Telefone: (44) 99976-3145					
COMBEC		aff de Comando	iu .	(44) 33370 3143				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:				
Ligação	COMDEC-UMUARAMA-PR	Clemente Galvão de Almeida	(44) 3906-1111	(44) 99976-3145				
Segurança	SESMT	Eduardo Pereira Lesse	(44) 3621-4110	(44) 99914-2570				
Informações ao Público	Secretaria de Comunicação	Vanio Cesar Pressinatti	(44) 3621-4110	(44) 99314-2570				
Fublico	Se	ções Principais						
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:				
Planejamento	15ª CORPDEC-Corpo de Bombeiros	1º Tenente Tiago Alves de Carvalho	(44) 3621-4157	(44) 99976-9676				
Operações	15ª CORPDEC-Corpo de Bombeiros 15ª CORPDEC-Corpo de Bombeiros	Capitão Dieferson Silva	(44) 3621-4157	(44) 98455-9457				
	·	•	` '	` ,				
Logística	Secretaria de Obras	Reginaldo Aparecido Lopes	(44) 3621-4141	(44) 98402-2431				
Finanças	Secretaria de Fazenda	Andreia de Paula Guimarães	(44) 3621-4141	(44) 99933-5585				
		Planejamento	- 1 0					
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:				
Unidade Situação	Guarda Municipal	GM 1a Cl Carlos Neves dos Santos	(44) 3906-1111	(44) 99951-2544				
Unidade Recursos	Guarda Municipal	Inspetora Soniangela Imai Rossi	(44) 3906-1112	(44) 99946-0504				
Documentação	Secretaria de Educação	Leticia Labiak Pereira	(44) 2030-4050	(44) 98452-2201				
Especialistas	Defesa Civil de Umuarama	GM 1ª Cl Claudemir Alves Vasconcellos	(44) 3906-1111	(44) 98457-1149				
		Operações						
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:				
Área de Espera	Secretaria de Serviços Rodoviários	Jose Orlando da Silv	(44) 3906-1136	(44) 98823-2587				
Operações Aéreas	6 SGBI Corpo de Bombeiros	Cezar Perdoncini	(44) 3621-4152	(44) 98803-3228				
Sub. Socorro	Secretaria Municipal de Saude	Valeria Bononi Gonçalves de Souza	(44) 3906-1011	(44) 98457-1136				
Sub. Assistência	Secretaria de Assistência Social	Dayane Paola de Oliveira demozzi	(44) 3906-1024	(44) 99848-0778				
Sub. Reabilitação	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	Jefferson Rodrigues Oncken da Silveira	(44) 3621-4141	(44) 99911-2205				
Sub. Decretação	Secretaria de Saúde	Thiago Goulart Garcia	(44) 3906-1011	(45) 99993-4190				
		Logística						
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:				
Unidade Suprimentos	Guarda Municipal	Inspetor Marcos Antonio Peixe	(44) 3906-1111	(44) 98444-5775				
Unidade Instalações	Guarda Municipal	Inspetor Lindová Simão da Rocha	(44) 3639-6693	(44) 98808-4976				
Unidade Apoio Op.	Secretaria de Serviços Publicos	Carlos Alberto de Assis	(44) 3906-1136	(44) 99832-7655				
Unidade Alimentação	•	Patricia Prechlak de Souza	(44) 3609-1044	(44) 99910-8686				
Unidade Médica Instituto Yoshii		Dr. Reinaldo Higashi yoshii	(44) 3055-4033	(44) 98417-0456				
Unidade Comunicação		GM 1ª Cl Janduir Teixeira de Souza	(44) 3906-1111	(44) 99105-2377				
and the same of th		Finanças	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:				
Unidade Emp. Recursos	Recursos Humanos	Alexandre Faker Ribeiro	(44) 3621-4141	(44) 99921-4779				
Unidade Compras	PMU - Divisão de Licitações	Carlos Simões Garrido Junior	(44) 3621-4129	(45) 99956-7901				
Unidade Custos	PMU - Divisão de Contabilidade	Claudecir Luis de Oliveira	` ,	` '				
Unidade Custos	PMO - DIVISão de Contabilidade	Ciaudecir Luis de Oliveira	(44) 3621-4141	(44) 98405-1276				

28/05/2025 Página 70 de 72

10.1. Organograma do SCI



28/05/2025 Página 71 de 72

11. Atribuições Gerais

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil:

- Manter um plano de chamada atualizado do pessoal do seu órgão com responsabilidade pela implementação do plano;
- Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados necessários para a participação do seu órgão na implementação do plano;
- Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários para a participação do seu órgão na implementação do plano;
- Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- Prover meios para a garantia da continuidade das operações do seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições chave;
- Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- Certificar-se que todos os que precisem estar disponíveis ou desencadear ações neste plano saibam disso inclusive como e quando fazerem. Isso vale para as pessoas e para as instituições;

É preciso lembrar que este plano poderá vir a ser executado em conjunto com órgãos de apoio que possuem os seus próprios planos, portanto esta verificação de compatibilidade e alinhamento deve ser realizada na concepção do plano e em suas revisões.

28/05/2025 Página 72 de 72